



STATO DI FATTO		
<ul style="list-style-type: none"> CHUSINI IN METALLO CHUSINO IN PIETRA CHUSINO IN C.L.E. DIMENSIONI VARIABILI CHUSINO ILLUMINAZIONE LAMPIONI 	<ul style="list-style-type: none"> CADITTORE IN PIETRA CADITTORE IN METALLO CADITTORE IN METALLO LUNGHEZZA VARIABILE CADITTORE IN METALLO A PANTA QUADRATA CADITTORE SBRACCIO A MURO SBRACCIO SU PALO ARMATURA STRADALE A SBRACCIO 	<ul style="list-style-type: none"> COLONNINA BALAUSTRATA IN METALLO COLONNINA BALAUSTRATA IN PIETRA COLONNINA DISSUASORE IN PIETRA DISSUASORE IN METALLO DISSUASORE A BALAUSTRATA IN METALLO DISSUASORE PANCHINA IN LEGNO PANCHINA IN PIETRA PROIETTORE AD INCASSO
<ul style="list-style-type: none"> SEGNALETICA VERTICALE CASSONETTO IMPIANTI PLUVIALE EDICOLA VOTIVA ARREDO URBANO ARMATURA STRADALE A SBRACCIO 	<ul style="list-style-type: none"> LAMPIONE LAMPIONE A MURO FONTEANELLA PUBBLICA PANCHINA BALAUSTRATA METALLICA CORRIMANO METALLICO RECINZIONE LINEA OPERA PROVVISORIALE MATERIALE DI RISULTA DISSUASORE IN PIETRA DISSUASORE IN METALLO FIORERA 	<ul style="list-style-type: none"> RECINZIONE LINEA OPERA PROVVISORIALE MATERIALE DI RISULTA DISSUASORE IN PIETRA DISSUASORE IN METALLO FIORERA
MATERIALI		
<ul style="list-style-type: none"> PIETRA LAVICA: Basolato composto da blocchi squadrati posti in opera in maniera regolare (a "corni", a "toppa di peso") TUFO: Muratura composta da blocchi in tufo grezzo presumibilmente originaria CEMENTO: Integrazioni con malta cementizia CALCIAREI TRAVERTINO PIPERNO ASFALTO LATERIZIO 	<ul style="list-style-type: none"> Basolato composto da blocchi non squadrati posti in opera in maniera irregolare ("casobolati") Muratura composta da blocchi squadrati in tufo grezzo di recente fattura Pavimentazione in piastrelle di cemento Pavimentazione in battuto di cemento COOPERTE INTONACO TINTeggiATO MARMO ALLUMINO PLASTICOSINTETICI QUARNA LEGNO TERRENO 	<ul style="list-style-type: none"> Sicchetti Condori di fondo MATERIALE CERAMICO VESTRO MATERIALE CONTENENTE PRESUMIBILMENTE AMIANTO
LEGENDA ANALISI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE NORMALE 1/88 (LUN 11182 del 2006)		
<ul style="list-style-type: none"> ALTERAZIONE CROMATICA DEPOSITO SUPERFICIALE DISGRIGIOLAZIONE DISTACCO EROSIONE PRESENZA DI VEGETAZIONE LACINAMMANCIA 	<ul style="list-style-type: none"> MACCHIA PATINA BIOLOGICA FRATTURAZIONE E FESSURAZIONE GRAFFITO VANDALICO DEPOSITO DI GIUNGO OSSIDAZIONE 	<ul style="list-style-type: none"> DISSESTI CEMENTO DIFFERENZIALE DEL PIANO DI POSA, AVVALAMMENTO E DISCONPRESSIONE PAVIMENTAZIONE

COMMITTENTE
CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Francesca Spina

MANDATARIO
sab

MANDANTI
B&S s.r.l. (Arch. Francesco Spina) / 5 (Arch. Francesco Spina)

Studio Ing. Alberto Capitani

ELABORATO
Architettura - Stato di Conservazione
Calata San Francesco
Profilo longitudinale dx - Stralcio 1 di 5

GKE034f/00

Nome File: /home/dnnp/001GKE03400_F-1_SFR.dwg