



STATO DI FATTO

<ul style="list-style-type: none"> CHIESINO IN METALLO CHIESINO IN PIETRA CHIESINO IN CLS DIMENSIONI VARIABILI 	<ul style="list-style-type: none"> CADITOIE IN PIETRA CADITOIA IN METALLO CADITOIA IN METALLO LUNGHEZZA VARIABILE CADITOIA IN METALLO A PANTA QUADRATA CADITOIA IN METALLO DIMENSIONI VARIABILI 	<ul style="list-style-type: none"> COLONNINA BALAUSTRATA IN METALLO COLONNINA BALAUSTRATA IN PIETRA COLONNINA DISSOLVATORE IN METALLO DISSOLVATORE A BALAUSTRATA IN METALLO DISSOLVATORE PANCHINA IN LEGNO PANCHINA IN PIETRA
<ul style="list-style-type: none"> ILLUMINAZIONE LAMPIONE ILLUMINAZIONE SU PALO 	<ul style="list-style-type: none"> SBRACCIO A LANCIA SBRACCIO SU PALO SBRACCIO A SOSPENSIONE ARMATURA STRADALE 	<ul style="list-style-type: none"> PROTEZIONE SO INCASSO CHIAVE O SARACINESA TUBAZIONE ACQUEDOTTO

MATERIALI

<ul style="list-style-type: none"> PIETRA LAVATA TUFO CEMENTO CALCFARE/ TRAVERTINO PIRENO ASFALTO LATERIZIO 	<ul style="list-style-type: none"> Muratura composta da blocchi quadrati posti in opera in maniera regolare in "corone" o "spina di pesce" Muratura composta da blocchi non quadrati posti in opera in maniera irregolare ("accostata") Muratura mista tufo, laterizio, pietra lavica Muratura composta da blocchi in tufo giallo di recente fattura Intonaco con malta cementizia Intonaco Intonaco tinteggiato Intonaco Intonaco Intonaco 	<ul style="list-style-type: none"> Blocchi non quadrati Blocchi di forme varie (Piemontesi) Elementi metallici 	<ul style="list-style-type: none"> Contorni di legno Materiali contenenti presuntamente amianto
--	---	---	---

LEGENDA ANALISI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE NORMAL 1/88 (UNI 11182 del 2006)

<ul style="list-style-type: none"> ALTERAZIONE CROMATICA DEPOSITO SUPERFICIALE DISINTEGRAZIONE FRATTAZIONE E FESSURAZIONE GRAFFITO VANDALICO DEPOSITO DI GIUNTO OSSIDAZIONE 	<ul style="list-style-type: none"> MACCHIA PATINA BIOLOGICA FRATTAZIONE E FESSURAZIONE GRAFFITO VANDALICO DEPOSITO DI GIUNTO OSSIDAZIONE
--	--

COMITENTE
CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Spina

MANDATARIA
sab

MANDANTI
B&S s.r.l.

Studio Ing. Alberto Capitanucci
Architettura - Stato di Conservazione
Calata San Francesco
Profilo longitudinale dx - Stralcio 5 di 5

GKE0341/00

Nome file: /file name CNAP.001GKE03400_F-1_SFR.dwg