Comune di Napoli
Data: 31/12/2022, IG/2022/0002981




**P6 - PIANTA A QUOTA + 15.75**

## LEGENDA LAVORAZIONI

| | | VOCI DI COMPUTO |
|---|---|---|
| I | INTONACI ED ATTINTATURE | |
| I01 | REALIZZAZIONE INTONACI E TINTA A CALCE SU NUOVE SUPERFICI<br>Lavorazione consistente in:<br>• Intonaco di fondo a base di grassello di calce;<br>• Rasante di finitura a base di grassello di calce;<br>• Tinteggiatura a base di grassello di calce con fondo isolante | R.03.060.085.a<br>R.03.060.075.a<br>A.15.010.000.a |
| I02 | REALIZZAZIONE INTONACO LISCIO SU SUPERFICI ESISTENTI<br>Lavorazione consistente in:<br>• Mappatura degli intonaci esistenti;<br>• Spicconatura di intonaco;<br>• Raschiatura di vecchia tinta;<br>• Consolidamento superficiale di intonaco;<br>• Regolarizzazione della superficie muraria;<br>• Intonaco di fondo a base di grassello di calce;<br>• Rasante di finitura a base di grassello di calce;<br>• Tinteggiatura a base di grassello di calce con fondo isolante | A.02.030.000.a<br>R.02.010.100.a<br>R.02.015.010.a<br>A.10.010.050.a<br>R.03.060.070.a<br>R.03.060.085.a<br>R.03.060.075.a<br>A.15.010.020.a |
| I03 | PARZIALE RIFACIMENTO DELL'INTONACO BUGNATO<br>• Battitura tradizionale per l'individuazione delle zone di intonaco da rimuovere poiché irreparabilmente decoeso e/o inconsistente;<br>• Spicconatura a vivo di muro delle parti di intonaco non recuperabili<br>• Raschiatura delle vecchie tinteggiature per l'intonaco non fuoriuscito con l'utilizzo di bisturi o solventi<br>• Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaco mediante iniezioni di malta idraulica per le zone poco dilavate<br>• Consolidamento del supporto murario decoeso mediante applicazione di silicato di litio e biocidi<br>• Regolarizzazione di superfici da intonacare mediante rinzaffo a più strati e scaglie in tufo<br>• Integrazione di intonaco macroporoso in malta idraulica naturale a base di grassello di calce;<br>• Rasatura a fino bugnato secondo la lavorazione originaria, con rasante in posta a base di grassello di calce eliogiovanile, a finta pietra bocciardata<br>• Applicazione di di intonaco di finitura a bassissimo spessore, a base di grassello di calce. | R.02.040.010.a<br>R.02.015.010.a<br>R.03.060.052.a<br>R.03.060.065.a<br>R.03.060.030.a<br>R.03.060.085.a<br>R.03.060.075.a<br>R.03.060.080.a |
| I04 | RESTAURO DI CORNICI IN STUCCO<br>• Battitura tradizionale per l'individuazione delle zone di intonaco da rimuovere poiché irreparabilmente decoeso e/o inconsistente;<br>• Spicconatura a vivo di muro delle parti di intonaco non recuperabili<br>• Raschiatura delle vecchie tinteggiature per l'intonaco preservato con l'utilizzo di bisturi o solventi<br>• Ripresa di tratti mancanti mediante preidisposizione di modine o sagome in legno, con intonaco macroporoso in malta idraulica naturale a base di grassello di calce e applicazione di stucco di finitura simile all'esistente | R.02.040.010.a<br>R.02.015.010.a<br>R.03.030.044.a |
| M | OPERE MURARIE | |
| M01 | RICONFIGURAZIONE DEL MURO DI CONFINE SU VICO MAIORANI | R.02.010.100.a<br>A.06.020.130.a |
| M02 | ALLARGAMENTO DI VANO NELLA MURATURA<br>• Taglio della muratura;<br>• Riconfigurazione della spalle murarie del vano; | R.02.010.100.a<br>R.03.030.010.c |
| M03 | APERTURA O RICONFIGURAZIONE DI VANO NELLA MURATURA<br>• Taglio della muratura;<br>• Realizzazione di piattebanda con doppio profilato metallico su cuscini di mattoni;<br>• Riconfigurazione delle spalle murarie del vano; | A.02.010.100.a<br>R.03.030.010.a<br>R.03.030.020.a/e |
| M04 | TAMPONATURA TOTALE O PARZIALE DI VANO NELLA MURATURA DI TUFO | E.08.010.010.b |
| M05 | INTERVENTO DI CUCI E SCUCI NELLA MURATURA DI TUFO E SARCITURA DI LESIONI | R.03.030.010.a<br>R.03.030.035.a |
| M06 | TRAMEZZATURA IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE AUTOCLAVATO, S=8 CM | E.08.080.010.a |
| M07 | DEMOLIZIONE DI TAMPONATURA PER RICONFIGURAZIONE VANO ORDINARIO | R.02.010.100.a |
| OC | OPERE DI COMPLETAMENTO | |
| OC01 | REALIZZAZIONE DI RAMPA ESTERNA<br>Realizzazione di rampa esterna per il superamento della barriere architettoniche, costituita da struttura in blocchetti di tufo giallo,massetto con rete elettrosaldata, pavimentazione in pietra lavica bocciardata | E.08.080.010.a<br>E.03.010.030.a<br>E.03.030.010.b<br>E.03.040.010.b<br>A.11.010.000.a |
| OC02 | REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI SCALA<br>Realizzazione di un nuovo tratto di scala in muratura, massetto e pavimentazione in pietra lavica bocciardata | E.08.010.085.a<br>E.08.010.010.c<br>A.11.010.060.a |
| OC03 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORE AUTOMATICO<br>Ascensore automatico, con impianto elettrico a motore Heavless.<br>Realizzazione di castelletto in acciaio per ascensore automatico opportunamente dimensionato.<br>Rivestimento con lastre in cemento rinforzato, composta da inerti e cemento portland e armata con rete in fibra di vetro sulla superfici, rasatura con stucco sintetico e finitura con tinteggiatura a base di grassello di calce | AP.ED.05<br>E.19.010.040.a<br>E.19.040.030.a<br>E.21.050.020.a<br>E.21.050.040.a<br>E.22.010.010.a |
| OC04 | REALIZZAZIONE DI NUOVA SCALA ANTINCENDIO<br>Realizzazione di nuova scala con struttura in acciaio e gradini in marmo, parapetto piano in acciaio microforato con montanti e balaustra arretrati e rivestimento all'intradosso in cartongesso | E.19.010.010.a<br>E.21.050.010.a<br>E.19.010.090.a<br>E.14.010.020.a<br>E.13.020.040.a |
| OC05 | REALIZZAZIONE DI NUOVA RAMPA INTERNA<br>Realizzazione di nuova rampa interna gettata in opera con collegamento in argilla espansa massetto con rete elettrosaldata e pavimentazione in pietra lavica | E.07.010.090.a<br>E.07.010.010.a<br>A.11.010.090.a |
| OC06 | REALIZZAZIONE DI SISTEMA ARCHIVIO<br>Realizzazione di passerella e della rampa di scale di accesso con struttura in profilati metallici, compreso il parapetto, e piano di calpestio in legno. | AP.ED.04 |
| P | PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI | |
| P01 | RESTAURO PAVIMENTAZIONE IN BASOLATO IN PIETRA LAVICA, SP 22 CM<br>Restauro di pavimentazione in basolato consistente in:<br>• Rimozione dell' esistente;<br>• Ribloccimento del sottofondo in sabbia spessore 10 cm;<br>• Rilavorazione e bocciarda;<br>• Riallocazione in opera e bitumatura dei giunti | U.05.060.065.a<br>U.05.060.075.c |
| P02 | PAVIMENTAZIONE IN BASOLATO IN PIETRA LAVICA, SP 22 CM<br>Realizzazione di nuova pavimentazione in pietrina presa:<br>• Rimozione del manto di calpitio e del relativo sottofondo;<br>• Realizzazione di sottofondo in sabbia, sp. 10 cm;<br>• Posa in opera di pavimentazione in basolato in pietra ; | U.05.010.020.a<br>U.05.060.060.c |
| P03 | RESTAURO DI PAVIMENTAZIONE IN COTTO<br>Restauro di pavimento in cotto antico mediante:<br>• Pulitura con idrapulitrice con acqua e sabbia micronizzata;<br>• Protezione con cere microcristalline; | A.14.010.008.a<br>A.14.010.010.a<br>A.14.010.011.a<br>A.14.010.012.a<br>A.14.010.013.a |
| P04 | RESTAURO DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA LAVICA QUALI SOGLIE E LASTRE DI RIVESTIMENTO SCALE | A.11.010.090.a |
| P05 | PAVIMENTAZIONE IN COTTO NATURALE GREZZO , DIM.20X20 CM<br>• Realizzazione di massetti alleggeriti in argilla espansa e massetto di sottofondo;<br>• Posa in opera di pavimentazione in cotto naturale grezzo; | E.12.050.010.a<br>E.07.010.010.a<br>E.07.010.090.a |
| P06 | PAVIMENTAZIONE IN COTTO ARTIGIANALE NAPOLETANO , DIM.20X20 CM<br>• Realizzazione di massetti alleggeriti in argilla espansa e massetti di sottofondo;<br>• Posa in opera di pavimentazione in cotto artigianale napoletano; | A.11.010.100.a<br>E.07.010.010.a<br>E.07.010.090.a |
| P07 | RESTAURO DI DAVANZALI E MENSOLE DI BALCONI IN PIETRA | A.11.010.100.a<br>A.11.010.110.a |
| P08 | PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA, DIM. 20X20 CM<br>• Realizzazione di massetti alleggeriti in argilla espansa e massetto di sottofondo;<br>• Posa in opera di pavimentazione in piastrelle di ceramica smaltata 20x20 cm; | E.13.040.30.c<br>E.07.010.010.a<br>E.07.010.090.a |
| P09 | RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA, DIM. 20X20 CM<br>• Realizzazione di rivestimento in piastrelle di ceramica smaltata in posta bianca, lucide 20x20 cm; | E.15.020.020.a |
| P10 | FORNITURA E POSA DI NUOVE SOGLIE IN PIETRA LAVICA, SP. 3 CM<br>Fornitura e posa in opera di lastre in pietra lavica di spessore 3 cm bocciardate nella faccia a vista, compreso il sottofondo; | E.07.010.010.a<br>A.11.010.060.a |
| P11 | RESTAURO DI LASTRE IN MARMO BIANCO QUALI ALZATE E PEDATE<br>• Pulitura;<br>• Integrazione di frammenti<br>• Lucidatura e protezione finale | A.11.010.002.a<br>A.11.010.003.a<br>A.11.010.004.a |
| P12 | PAVIMENTAZIONE IN COTTO NATURALE GREZZO , DIM.20X20 CM, CON CORNICE IN PIETRA LAVICA<br>• Realizzazione di massetto alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo;<br>• Posa in opera di pavimentazione in cotto naturale grezzo;<br>• Posa inopera di lastre in pietra lavica levigata secondo il disegno di progetto | E.13.050.010.a<br>E.07.010.010.a<br>E.07.010.090.a<br>A.11.010.050.a |
| P13 | RESTAURO DI ABACHINI IN ARDESIA<br>• Pulitura della lastra di ardesia;<br>• Pulitura e trattamento di conversione della ruggine di staffe e mensole | A.11.010.014.a<br>A.13.010.029.a<br>A.12.010.080.a |
| P14 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ABACHINI IN ARDESIA<br>• Abachino di ardesia di spessore 8 mm compresi i coppelletti sui giunti;<br>• Staffe in acciaio verniciato;<br>• Zavorrette;<br>• Verniciatura | E.12.060.070.a<br>E.19.010.010.a<br>E.19.060.030.b<br>E.21.050.020.a<br>E.21.050.040.a |
| P15 | PROTEZIONE SOMMITALE CON ABACHINI IN ARDESIA<br>• Rimozione di abachino esistente;<br>• Realizzazione di massetto;<br>• Realizzazione di strato di impermeabilizzazione;<br>• Posa in opera di nuovo abachino in ardesia di sp. 5 mm a semplice registro | R.02.090.090.b<br>E.07.005.010.c<br>E.12.050.035.b<br>E.12.060.100.a-E.12.060.010.a |
| P16 | CORNICI IN PIPERNO MODANATE<br>• Realizzazione di cornici in piperno con modanatura semplice sp. 20 cm | AP.ED.06 |
| F | OPERE IN FERRO | |
| F01 | RISANAMENTO RINGHIERE IN FERRO<br>Risanamento ringhiera in ferro consistente in:<br>• Sverniciatura;<br>• Verniciatura antiruggine;<br>• Stuccatura e rasatura;<br>• Carteggiatura e abrasatura;<br>• Verniciatura con smalto oleosintetico opaco; | R.02.015.070.a<br>E.21.050.010.b<br>E.21.050.020.a<br>E.21.050.020.b<br>E.21.050.040.a |
| F02 | FORNITURA E POSA DI RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO A DISEGNO SEMPLICE | E.19.010.070.c<br>E.21.050.005.a<br>E.21.050.020.a<br>E.21.050.020.b<br>E.21.050.040.a |
| F03 | FORNITURA E POSA DI NUOVO CANCELLO IN FERRO BATTUTO SU DISEGNO | AP.ED.03 |
| F04 | FORNITURA E POSA DI NUOVO PARAPETTO IN CRISTALLO STRUTTURALE CON CORRIMANO TUBOLARE IN ACCIAIO SATINATO | AP.ED.02<br>E.19.020.050.a |
| F05 | FORNITURA E POSA DI NUOVO PORTONE IN LAMIERA DI ACCIAIO | E.18.050.010.b |
| F06 | FORNITURA E POSA DI CORRIMANO TUBOLARE IN FERRO | E.19.020.050.a |
| S | INFISSI E SERRAMENTI | |
| S01 | RECUPERO DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO CASTAGNO, A DUE ANTE<br>• Recupero di porte e portoncini in legno;<br>• Stuccatura rasatura ;<br>• Imprimitura con olio di lino cotto;<br>• Verniciatura con smalto sintetico opaco; | A.09.010.003.a<br>E.21.040.020.a<br>E.21.040.040.a<br>E.21.040.050.a |
| S02 | FORNITURA E POSA DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO DI CASTAGNO<br>• Fornitura di portone esterno in legno di castagno;<br>• Stuccatura e rasatura ;<br>• Imprimitura con olio di lino cotto;<br>• Verniciatura con smalto sintetico opaco; | E.18.010.010.a<br>E.21.040.020.a<br>E.21.040.040.a<br>E.21.040.050.a |
| S03 | REALIZZAZIONE DI INVETRIATA IN LEGNO DI ABETE<br>• Fornitura e posa di invetriata in legno di abete completa di vetrocamera 4-12-4;<br>• Trattamento antitarlo ed imprimitura con olio di lino cotto;<br>• Stuccatura e rasatura;<br>• Verniciatura con smalto oleosintetico opaco; | E.18.030.010.a<br>E.21.040.010.b<br>E.21.040.020.a<br>E.21.040.040.a<br>E.21.040.050.a<br>E.20.020.020.a |
| S04 | FORNITURA E POSA PORTA INTERNA IN LEGNO<br>Porta interna in legno di abete a uno o due battenti lisciati in colori RAL; | E.18.010.060.a<br>E.18.010.060.f |
| S05 | FORNITURA E POSA PORTA REI 120 IN LEGNO<br>• Fornitura e posa di porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 120 in legno di abete;<br>• Fornitura e posa di maniglione antipanico push bar : maniglione interno e maniglia esterna; | E.18.065.030.k<br>E.18.075.045.e |
| S06 | FORNITURA E POSA BUSSOLA REI 120 IN LEGNO<br>• Fornitura e posa di bussola antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 120 in legno di abete;<br>• Fornitura e posa di maniglione antipanico push bar : maniglione interno e maniglia esterna; | E.18.065.030.k<br>E.18.075.045.e |
| CF | CONTROSOFFITTI | |
| CF01 | CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI DIMENSIONI 600X600 MM REI 120 E FASCE DI COMPENSAZIONE IN CARTONGESSO LISCIO | E.17.040.020.a<br>E.17.010.020.a |
| CF02 | CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI DIMENSIONI 1200X600 MM REI 120 E FASCE DI COMPENSAZIONE IN CARTONGESSO LISCIO | E.17.040.020.c<br>E.17.010.020.a |
| CF03 | CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI GESSO E STRUTTURA METALLICA | E.17.010.010.c |
| C | COPERTURE E OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE | |
| C01 | COPERTURA DEL SALONE DELL'ARCHIVIO<br>• Copertura in legno lamellare;<br>• Tavolato in legno di abete 3 cm;<br>• Fornitura e posa di pannelli in poliuretano espanso portante con orditura in legno incorporata e doppio investimento impermeabilizzante in alluminio con supporto elastico di tessuto non tessuto rivestito di polietene;<br>• Manto di copertura in coppi e controcoppi | E.06.020.010.b<br>E.06.020.020.a<br>E.11.030.045.c<br>E.11.020.010.b |
| C02 | RICONFIGURAZIONE PORZIONE SOMMITALE DEL TIMPANO<br>• Realizzazione di strato di posa in malta<br>• Posa in opera di pianelle in cotto | E.11.010.080.a<br>E.11.020.010.b |
| C03 | RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE PIANE<br>• Isolamento con pannelli in poliuretano espanso, sp. 8 cm<br>• Massetto alleggerito con argilla espansa<br>• Massetto sottile di sottofondo per posa impermeabilizzazione<br>• Applicazione di primer bituminoso a solvente<br>• Realizzazione di strato di impermeabilizzazione con manto prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero<br>• Protezione dei manti impermeabili con vernici a base di resine acriliche | E.10.020.030.e<br>E.07.020.010.a<br>E.07.005.010.b<br>E.12.020.010.b<br>E.12.060.040.a |
| L | OPERE DA LATTONIERE | |
| L01 | PLUVIALI, BOCCHETTONI E RACCORDI IN RAME | E.11.040.020.h |
| L02 | CANALE DI GRONDA IN RAME | E.11.040.030.g |

COMUNE DI NAPOLI
Progetto Esecutivo
COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE
"GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO"
SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ STORICA
PROGETTAZIONE
ARCODE srl - (Capogruppo)
R.O.M.A. Consorzio
Arch. Rosa Porricelli
Ing. Gaetano Saglioccia
Dott. Geol. Fabio De Vincentiis
Arch. Dario De Angelis
RUP: Arch. Luca D'Angelo
CONTATTI: ARCODE SRL - VIA R. MORGERI 80, NAPOLI - 081 18038242 - INFO@ARCODE.IT

| Codice elaborato | Titolo | Scala |
|---|---|---|
| ESE_AR_13_Rev.02 | PROGETTO - PIANTA LIVELLO Q. (+15.75) | 1:50 |
| | | Data: 12 \| 2022 |