

**Ing. CARLO VITAGLIANO**

Napoli, 15/01/2021

Prot. n. 02/21/CV/pp

Servizio Linee Metropolitane Urbane  
Protocollo Entrata: PG/2021/0039222  
Data: 15/01/2021

A ½ pec mail

E p.c. Spett.le

**Comune di Napoli**  
**Direzione V Infrastrutture**  
**Servizio " Realizzazione e Manutenzione**  
**Linea Metropolitana 6 "**  
Via Cervantes n. 55/5  
80133 - NAPOLI  
[metropolitana6@pec.comune.napoli.it](mailto:metropolitana6@pec.comune.napoli.it)

alla c.a. Ing. Serena Riccio

A ½ pec mail

Spett.le  
**HITACHI RAIL STS S.p.A.**  
Via Argine n. 425  
80124 Napoli  
[pmmasstransit.hitachirailsts@legalmail.it](mailto:pmmasstransit.hitachirailsts@legalmail.it)  
c.a. ing. G. Molisso

A ½ pec mail

E p.c. Spett.le  
**ATI LINEA 6**  
Via Galileo Ferraris n. 101  
80142 Napoli  
[mn6@arubapec.it](mailto:mn6@arubapec.it)  
c.a.: Ing. M. Di Pace  
Ing. F. Romano

**Oggetto:** Linea 6 della Metropolitana di Napoli – 6° A.I.

- *Sistemazioni esterne Mergellina - Cunicolo sottoservizi via Salita della Grotta.*

In riferimento al cunicolo in oggetto ed al sopralluogo tenutosi in cantiere con la presenza anche del Servizio Grandi Reti Tecnologiche di Napoli e della società CITELIUM in data 11/01/2021, si rende noto che la scrivente Direzione Lavori, previo montaggio di un ponteggio in corrispondenza del pozzetto posto al termine della prima rampa direzione "Ostello", unitamente e con il supporto dell'impresa esecutrice, ha potuto, nella giornata di ieri, constatare che i puntelli rinvenuti all'interno del cunicolo sono stati a suo tempo, senza ombra di dubbio, posti in opera con funzione di sostegno di una porzione di nuovo solaio di copertura realizzato tempo addietro.

Pertanto, con la disponibilità dell'impresa esecutrice, gli elementi di sostegno rinvenuti saranno rimossi liberando e rendendo fruibile gli spazi interni del cunicolo come richiesto dalla società CITELIUM.

Infine, nel precisare che il cunicolo in questione non rientra negli interventi di sistemazione esterna della stazione Mergellina, la scrivente rappresenta, come si evince dalle foto allegate, che il solaio di copertura del cunicolo presenta nell'intradosso un evidente stato di degrado strutturale, che a nostro avviso risulta necessario segnalare all'Ente proprietario del manufatto.

Distinti saluti


**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
**Ing. Carlo Vitagliano**


Allegati:  
\_ Fotografie

Comune di Napoli  
Data: 14/07/2022, IG/2022/0001242



Comune di Napoli  
Data: 14/07/2022, IG/2022/0001242





Comune di Napoli  
Data: 14/07/2022, IC/2022/0001242

