



Miano – Secondigliano - San Pietro a Patierno  
Direzione

**LAVORI:** “Lavori di manutenzione urgente alla copertura del Plesso Rodari dell'IC 64 Rodari Moscati sito in via Piemonte n. 61” ed i “Maggiori Lavori di manutenzione urgente alla copertura del Plesso Rodari dell'IC 64 Rodari Moscati sito in via Piemonte n. 61”

**CUP: B66G21001080004**

**SMARTCIG: Z3231A7C30 (lavori principali) - SMARTCIG: ZE7339E4C6 (lavori aggiuntivi)**

**IMPRESA:** Società EdilEuropea - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l. con sede in Via Tevere n. 18 Marano (NA) – P.I. 03468810639

**DETERMINA AGGIUDICAZIONE per i lavori principali:** Determinazione Dirigenziale 21 del 10/05/2021 registrata all'indice generale n. 873 il 18/05/2021.

**DETERMINA AGGIUDICAZIONE per i lavori aggiuntivi:** Determinazione Dirigenziale 44 del 26/10/2021 registrata all'indice generale n. 1885 il 03/11/2021.

**Contratto lavori principali n. 3576 del 11/06/2021**

**Contratto lavori aggiuntivi n. 3986 del 04/01/2022**

#### – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE –

Alla visita tenutasi il giorno 15/03/2022 sono intervenuti i sigg.:

1. l'I.D.I. Ing. Marianna Vanacore in qualità di Direttore dei Lavori;
2. Funz. Arch. Laura Bellino nella qualità di R.U.P.;

Sulla scorta del progetto dei lavori principali ed aggiuntivi e degli atti contabili si sono ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità delle prescrizioni contrattuali e di quelle impartite dalla Direzione dei Lavori. Sono state verificate alcune misure sulle opere realizzate, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei lavori,

#### CONSIDERATO CHE

- i lavori corrispondono alla previsione del progetto principale ed aggiuntivi salvo modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e quantità alle annotazioni riportate nel registro di contabilità riassunte nello stato finale;
- i prezzi applicati sono conformi a quelli del contratto e ai nuovi prezzi concordati;
- l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;
- i lavori sono stati ultimati il 22/11/2021 in tempo utile;
- l'impresa è in regola con i contributi previdenziali come da D.U.R.C. e che non sono pervenute comunicazioni a seguito della pubblicazione dell'avviso ai creditori;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza alcuna riserva.

#### CERTIFICA

che i summenzionati lavori sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida:

- per i lavori principali l'importo di € 35.533,76 oltre I.V.A. al 22%, da cui detraendo i certificati d'acconto e di pagamento già emessi, pari a zero euro, resta il credito all'impresa pari a € 35.533,76 (Euro trentacinquemilacinquecentotrentatré/76) oltre I.V.A. al 22% come risulta dallo Stato finale redatto il 22/11/2021, che può essere corrisposto alla Società EdilEuropea - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l. con sede in Via Tevere n. 18 Marano (NA) – P.I. 03468810639 per ogni suo avere per quanto attiene ai lavori in parola;

[municipalita7.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it](mailto:municipalita7.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it)

- per i lavori aggiuntivi l'importo di Euro 3.937,43 oltre I.V.A. al 22%, da cui detraendo i certificati d'acconto e di pagamenti già emessi, pari a zero euro, resta il credito all'impresa pari a Euro 3.937,43 (Euro tremilanovecentotrentasette/43) oltre I.V.A. al 22% come risulta dallo Stato finale redatto il 22/11/2021, che può essere corrisposto alla Società EdilEuropea - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l. con sede in Via Tevere n. 18 Marano (NA) – P.I. 03468810639 per ogni suo avere per quanto attiene ai lavori in parola;

Napoli li 15/03/2022

Il direttore dei Lavori  
(ing. Marianna Vanacore)



Il R.U.P.  
(arch. Laura Bellino)

