



# COMUNE DI NAPOLI

## Provincia di Napoli

Amministrazione Comunale di Napoli  
Area Ambiente  
Servizio Tutela della Salute e degli Animali

**Lotto 2 Realizzazione Aree di sgambamento per cani nell'ambito dei Lavori di Riqualificazione dell'area limitrofa al Centro comunale di accoglienza per cani La Collina di Argo.**



Rev.	Data	Descrizione
0	MARZO 2023	1^ Emissione
1		
2		
3		

Il Responsabile Unico del Procedimento:  
arch. MONICA PISANO

Il Progettista:  
Dott. Agr. Loredana Caiazza



PPreliminare	<input type="checkbox"/>
PDefinitivo	<input type="checkbox"/>
PEsecutivo	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Titolo:  
**RILIEVO FOTOGRAFICO**

Tavola:

**5**

Scala:

**Oggetto: Lotto 3 Realizzazione Orti Urbani nell'ambito dei Lavori di Riqualificazione dell'area limitrofa al Centro comunale di accoglienza per cani La Collina di Argo. CUP: B61B21002400007; CIG: Z983759A8F**



IMMAGINE 1: ORTOFOTO UBICAZIONE AREA D'INTERVENTO

Dr.ssa agr. Loredana Caiazza  
Via R. Ruggiero, 211  
Tel/fax 081.03.60.500  
80125 NAPOLI  
E-mail:[lorecaia2@virgilio.it](mailto:lorecaia2@virgilio.it)



Area Ambiente  
Servizio Tutela della Salute e degli Animali



IMMAGINE 2: VISTA FRONTALE AREA D'INTERVENTO



**IMMAGINE 3: PARTICOLARE RECINZIONE IN ORSOGRILL E MURO IN CLE PERIMETRALE LATO NORD**



**IMMAGINE 4: VISTA DI ALCUNI ARBUSTI DI LIGUSTRO PRESENTI SULL'AREA D'INTERVENTO**



IMMAGINE 5 PARTICOLARE DEL TERRENO PRESENTE NELL'AREA D'INTERVENTO



IMMAGINE 6: VISTA DI ALCUNI ARBUSTI DI ALLORO PRESENTI SULL'AREA D'INTERVENTO



IMMAGINE 7: VISTA DELLE STRUTTURE DEL CANILE CONFINE LATO OVEST AREA D'INTERVENTO



IMMAGINE 8: VISTA DELLE STRUTTURE DEL CANILE CONFINE LATO EST AREA D'INTERVENTO